



ПРОЦЕНКО Р.С.

23.08.24 року

ВИСНОВОК

щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень навчально-консультаційного центру за адресою: Закарпатська область, Хустський район, селище Вишково, вулиця Веленце, 57

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 391 від 28.05.2018 року, ФОП Проценко Р.С. виконав позачергове обстеження будівлі та нежитлових приміщень навчально-консультаційного центру за адресою: Закарпатська область, Хустський район, селище Вишково, вулиця Веленце, 57 на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у відповідності з ДБН В.2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

За результатами проведеного технічного обстеження експертом з технічного обстеження будівель і споруд Гарагоничем Віктором Дмитровичем (Кваліфікаційний сертифікат: АЕ №001770 від 04.03.2013 р.) встановлено : вхідна група будівлі, прилегла територія, будівля та приміщення навчально-консультаційного центру за адресою: Закарпатська область, Хустський район, селище Вишково, вулиця Веленце, 57 доступні для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та відповідають вимогам ДБН В.2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Експерт з технічного обстеження
будівель і споруд

23.08.24



В.Д. Гарагонич



ПРОЦЕНКО Р.С.

ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ
про проведення технічного обстеження будівлі та нежитлових
приміщень
щодо можливості безперешкодного доступу особам з інвалідністю та
маломобільних груп населення

Об'єкт: будівля та нежитлові приміщення, що знаходиться за адресою:
Закарпатська область, Хустський район, селище Вишково, вулиця
Веленце, 57

Замовник: **Закарпатський угорський інститут ім.Ф.Ракоці II,**
ід. код 22112656

2024

Зміст

Вступ.....	3
1. Підстави та обґрунтування проведення технічного обстеження.....	4
2. Загальні дані.....	4
3. Результати технічного обстеження.....	4
4. Висновок.....	5
5. Додаткова інформація про об'єкт.....	5
Додаток	6
6. Кваліфікаційний сертифікат виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури	7

Вступ

Виконується поточне обстеження будівлі та нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: Закарпатська область, Хустський район, селище Вишково, вулиця Веленце, 57 на предмет їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у відповідності до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення». За висновками експерта буде встановлена можливість або неможливість доступу до будівлі та в приміщення будівлі людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі - МГН).

1. Підстави та обґрунтування проведення технічного обстеження

Роботи з технічного обстеження будівлі та нежитлових приміщень, які розташовані в двоповерховій будівлі, що знаходяться за адресою: Закарпатська область, Хустський район, селище Вишково, вулиця Веленце, 57 щодо доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконується відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури – експерта з технічного обстеження будівель і споруд. Кваліфікаційний сертифікат серії за номером АЕ №001770, виданий 04.03.2013 року.

2. Загальні дані

Об'єкт, що обстежується, розташований за адресою: Закарпатська область, Хустський район, селище Вишково, вулиця Веленце, 57. **Нежитлові приміщення** (далі – навчально-консультаційний центр), розташовані в триповерховій будівлі. Загальна площа навчально-консультаційного центру 2175,90 кв.м.

3. Результати технічного обстеження

Під час проведення технічного обстеження був здійснений огляд прилеглої території, вхідної групи та нежитлових приміщень навчально-консультаційного центру, з фотофіксацією та зроблені висновки щодо їх доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

Покриття пішохідних доріжок, тротуарів до будівлі виконані з бетонної бруківки, на шляху руху до будівлі відсутні бар'єри, що відповідає вимогам п.5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018.

На вході до будівлі наявний перепад від рівня тротуару в 0,45 м у вигляді сходів, які продубльовані пандусом з двобічними дворівневими поручнями (розташування праворуч від входу з кутом нахилу 8%, шириною в просвіті 1,2 м, що відповідає вимогам відповідно до п.4.2, 5.3.1, 5.3.2 ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

Наявна система засобів орієнтації та інформаційної підтримки від вхідної групи будівлі до приміщень навчально-консультаційного центру: розміщена

тактильна інформаційна табличка (про об'єкт, години роботи), що відповідає вимогам п.8.3.4 ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

Вхідні двері будівлі мають ширину проходу в просвіті не менше 90 см, що відповідає вимогам п.6.2.2, 6.1.5 ДБН В.2.2-40:2018.

Доступ для маломобільних груп населення до приміщень першого поверху забезпечений пандусом, рух між приміщеннями на поверхах відбувається за допомогою пасажирського ліфту, що відповідає вимогам п.4.2, п.6.1.8 ДБН В.2.2-40:2018.

Вхід в приміщення навчально-консультаційного центру має ширину проходу в просвіті не менше 90 см, що відповідає вимогам п.6.2.2 ДБН В.2.2-40:2018.

Приміщення навчально-консультаційного центру забезпечено засобами для орієнтування, отримання інформації у вигляді інформаційних покажчиків (табличок на кабінети), у тому числі для осіб із порушеннями зору, що відповідає вимогам п.8.1.1 ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

На всіх поверхах, на поручнях сходів наявні рельєфні позначення номерації поверхів зі шрифтом Брайля, що відповідає вимогам п.8.1.1 ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

Нанесене контрастне маркування на прозорих скляних конструкціях та металопластикових дверях приміщень, що відповідає вимогам п.8.4.2.4 ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

Наявне виділення контрастним кольором сходинки біля вхідної групи приміщень, нанесене контрастне маркування першої та останньої сходинки сходових маршів, що відповідає вимогам п.8.4.2.4 ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

Перед вхідними дверима, зовнішніми сходами, пандусом (для попередження МГН про бар'єр) наявна попереджувальна тактильна смуга, яка відрізняється контрастністю, має тактильну властивість та надійно закріплена, що відповідає вимогам п. 8.2.4, 8.2.9 ДБН В.2.2-40:2018.

В навчально-консультаційному центрі наявний туалет для маломобільних груп населення на першому поверсі, обладнаний поручнями, тривожною кнопкою виклику, що відповідає вимогам п.11.4 ДБН В.2.2-40:2018

Фото-підтвердження знаходяться у Додатку.

4. Висновок


Під час технічного обстеження 23.08.2024 року було оглянуто будівлю та приміщення навчально-консультаційного центру, які розташовані в Закарпатській області, Хустський район, селище Вишково, вулиця Веленце, 57 та зроблені висновки щодо їх доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) згідно з ДБН В.2.2-40:2018: «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

За результатами технічного обстеження станом на 23.08.2024 року встановлено, що будівля та приміщення, які розташовані в Закарпатській області, Хустський район, селище Вишково, вулиця Веленце, 57, доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) та відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018: «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

5. Додаткова інформація про об'єкт

Фотографії об'єкту подані у Додатку.

Експерт з технічного обстеження
будівель і споруд



В.Д. Гарагонич

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКОЕНЕРГОТЕХПРОЕКТ»

СВІДОЦТВО

№ 2793

Видано про те, що

Гарагонич Віктор Дмитрович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

ЕКСПЕРТ

За програмами:

Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.

Програма підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель та споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

19 жовтня 2023 року

Лариса ЗАЙКІНА

